

高性能アクリル系浸透性吸水調整材

床用モルタルシリーズ

塗布専用

HOUN

床用プライマー

- ◆ **HOUN** 床用プライマーは粒子径の異なるエマルジョンがバランスよく構成されているので、下地への浸透性が良く、下地と強固に接着し、ひび割れ、浮きを抑制します。
- ◆ スラブモンスター、ベランダレベラー、フラットレベラー、溝レベラーなどのセルフレベリング材系の気泡発生の抑制効果があります。
- ◆ 下地が金ゴテ押さえの場合は1回のプライマーで **HOUN** 床用モルタルシリーズが施工できます。
- ◆ 従来のプライマーに比べ接着耐久性に優れてます。



NET 18kg

JAIA-013613

F☆☆☆☆

主 成 分	アクリル - スチレン共重合樹脂
外 観	乳白色
全固形分	45 ± 1.0%
pH	8 ± 0.5
密 度	1.1 g/cm ³
粘 度	200CPS 以下
最低造膜温度	0℃
凍結融解安定性	良 (-8℃ 5 サイクル)

HOUN 床用プライマー

西日本版

適用下地

コンクリート、モルタル、ALC板等

本製品は塗布専用です。他の材料への混入はしないで下さい。

希釈倍率と塗布回数

下地の状況	1 回目	2 回目	塗布量 (㎡ / 缶)
金ゴテ押さえ	3 倍液		150 ~ 200
木ゴテ押さえ	6 倍液	4 倍液	100 ~ 150
※雨打たれ、ドライアウト下地など吸水が大きい下地	6 倍液	4 倍液	80 ~ 100

※吸い込みが著しく激しい場合は数回塗布して下さい。

※ 1 回塗布で施工できる金ゴテ押さえ下地は、防水下地程度の面精度を必要とします。

※弊社製品以外のセルフレベリング材、補修材との組み合わせ使用、特殊な下地につきましては、弊社にご相談下さい。

対応製品

下記の床専用モルタルシリーズを用途に応じて材料を選定し施工して下さい。

・フラットレベラー ・ベランダレベラー ・スラブモンスター ・床用あつめり ・床用うすめり ・溝レベラー

施 工 要 領

1 下地処理	- 下地にごみ、ホコリ、レイタンスや油分等の接着を阻害するものは、ワイヤーブラシ、サンダー掛け等で取り除いて下さい。 - 雨打たれ等で発生した脆弱部分は気泡発生及び接着不良の原因になりますのでポリッシャー等を用いて取り除いて下さい。 - 下地が湿っている場合は十分乾燥させて下さい。
2 プライマーの塗布	- 施工場所の下地の状況を確認し、HOUN 床用プライマーに上表の「希釈倍率と塗布回数」を行って下さい。 - 施工前日までにプライマーの塗布を行ってください。塗布・乾燥後、その上に施工する床用モルタルはできるだけ早く施工してください。間隔が空く場合は埃等付着がないように養生して下さい。 2 回塗布の場合の塗布間隔は夏期 1 ~ 2 時間以上、冬期 3 ~ 5 時間以上が目安です。 - プライマーが完全に乾燥している事を確認してから次工程に移るようにして下さい。 ※プライマーが未乾燥状態で次工程の作業をすると表面にプライマー成分が浮き上がり、仕上り不良や接着不良の原因になりますので十分注意して下さい。 - 床用プライマーの塗布は、ムラ無く均等に塗布して下さい。



取扱い時の安全対策(概要)

[1] 取り扱い及び保管上の注意

- 目、皮膚及び衣類に触れないように適切な保護具(保護手袋、保護目鏡、マスク等)を着用して取り扱って下さい。
- 製品の保管は凍結・直射日光を避け、屋内で保管して下さい。保管時の温度は、5℃以下または35℃以上にならないようにして下さい。皮張り、腐敗防止のため速やかに使用するか、使用後は密封して下さい。

[2] 応急処置

- 吸引した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息して下さい。呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡して下さい。
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗浄して下さい。皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けて下さい。
- 飲み込んだ場合：水で口の中を洗浄し、コップ 1 ~ 2 杯の水又は牛乳を飲ませ、直ちに医師の処置を受けて下さい。
- 目に入った場合：清浄な水で最低 15 分間洗眼した後、直ちに眼科医の手当てを受けて下さい。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けて下さい。目の刺激が続く場合は、必ず医師の診断、手当てを受けて下さい。

[3] 漏出時の処置

- 流路を毛布・土嚢等を用いてせき止め、多量流出の場合はバキューム等で汲み上げ、少量流出の場合は、オガクズ、土砂、パーライト等を混ぜモルタル状として凝固回収して下さい。
- 作業の際、長靴、手袋、保護眼鏡等の保護具を着用して下さい。
- 河川、湖沼へ流出した場合は、必要に応じ、消防署、都道府県市町村の公害関連部署、河川管理局、水道局、保健所、農協、漁協等に連絡して下さい。

[4] 廃棄上の注意

- 内容物の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託して下さい。
- 空容器的廃棄は、内容物を完全に除去した後処分して下さい。



使用上の注意事項

1. 下地の点検・処理・清掃は入念に実施して下さい。
2. 使用後の器具類は早めに水洗いして下さい。
3. サッシ等に付着した場合は濡れ雑巾で拭き取って下さい。
4. 5℃以下での使用は避けて下さい。
5. 使い残した場合は密栓をして保存して下さい。
6. 製品は6か月以内に使用下さい。
7. 製品は日光の直射や凍結の恐れがない場所に保管して下さい。
8. 廃棄場の注意：ウエス・オガクズ等に吸収させて産業廃棄物として適切な処理をして下さい。

※安全についての記載は現時点で入手できた資料及び情報にもとづいて、通常の取扱いを対象に作成しています。しかし、現場での結果を保証するものではありません。安全には十分にご注意の上お取扱い願います。

プレミックスの開発メーカー



株式会社 豊 運



本 社 〒546-0003

大阪市東住吉区今川 3 丁目 12 番 4 号

TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133

URL: <http://www.ho-un.co.jp/>

西日本営業部 TEL 06-6708-8131 FAX 06-6708-8133